


# RUS型 ラックケース組立図

立体組立図



## 部品名

① パネル	1枚
② リアパネル	1枚
③ マウントブラケット	2枚
④ 側板	2枚
⑤ 天板	1枚
⑥ 底板	1枚
⑦ バインドビスM4×6	4本
⑧ バインドビスM3×5	17本
(必要数16、予備1)	

## 組立順序

1. マウントブラケット③をバインドビスM4×6で側板④に取付ける。
2. 底板⑥に側板④をバインドビスM3×5で取付ける。
3. パネル①及び、リアパネル②をバインドビスM3×5で取付ける。
4. 天板⑤をバインドビスM3×5で取付ける。

**TAKACHI**  
www.takachi-el.co.jp

ケース・ボックス・ラック & カスタム  
**株式会社タカチ電機工業**  
TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp