




【ALシリーズ】

外部取付穴の品質に関して

外部取付穴にビスを落とした際、ビスが内部のザグリ部分(注1)で止まる場合があります。
これはザグリ部分のバリによるものです。
ドライバーで締付を行うと バリは剥がれてビスが貫通し取付が可能です。
取付が可能なものは、使用上の問題は無く 弊社としては良品としておりますのでご了承下さい。



※ドライバーで落としたビスを締付けると剥がれます
※締付の際、バリが剥がれて落ちるのでご注意ください